


## Jauges de profondeur & Pieds à coulisse

## Métrie

### Jauges de profondeur mécaniques à 0,02 mm



Gamme de mesure	Réf
150 mm	05.0200.150
300 mm	05.0200.300
500 mm	05.0200.500

Gamme de mesure	Réf
150 mm	05.0250.150
300 mm	05.0250.300
500 mm	05.0250.500



### Jauges de profondeur digitales à 0,01 mm

> Avec jauge de profondeur

Gamme de mesure	Précision	Réf
150 mm	0,05 mm	05.0100.150
300 mm	0,02 mm	05.0100.300
500 mm	0,02 mm	05.0100.500



### Pieds à coulisse mécaniques



### Pieds à coulisse digitaux

> Avec jauge de profondeur

Gamme de mesure	Précision	Réf
100 mm	0,01 mm	05.0150.100
150 mm	0,01 mm	05.0150.150
300 mm	0,01 mm	05.0150.300