

PUNDIT LAB+

Réf. 10.0496

Utilisation sans amplificateur externe

(Lors de l'utilisation de transducteurs exponentiels et de câbles longs.)



Pour la mesure du temps de propagation des ondes ultrasoniques dans un matériau

- Visualisation et analyse de la propagation des ondes
- > Mesure de la résistance des bétons
- > Acquisition des données en temps réel
- Calcul de la profondeur des fissures
- Commande de l'appareil depuis le logiciel





PUNDIT LAB+

Réf. 10.0496

Pour la mesure du temps de propagation des ondes ultrasoniques dans un matériau

- > Grand écran numérique 79 x 21 mm rétro-éclairé
- > Transfert des mesures sur PC via USB
- > Deux sorties oscilloscope : 2
- > Horodatage des mesures
- > Liste de revue des mesures dans l'instrument
- > Pilotage à l'aide du logiciel winlink
- > Livré dans sa mallette de transport avec :
 - 2 transducteurs de 54 kHz
 - 2 câbles de 1,5 m
 - 1 barre de calibration
 - 1 couplant
 - 1 chargeur de batterie
 - 1 logiciel





500 x 120 x 445 mm (Mallette de transport)



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES





Réf. 10.0497.701 Jeu de transducteurs exponentiel